

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 -05 -0051 - 43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: muro perimetral.



Foto 2: Porton Metal



Foto 3: Modulos 3 lamina, por lamina estrella calibre 28



Foto 4: Modulo 3. Canales de pvc 24 m. lineales



Foto 5: Modulo 3 sustitucion de canales de metal a pvc 6 m. lineales




Foto 6: Modulo 3 pintura exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

