

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chajul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xeconuleu Vichox
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0063-43	FECHA:	19/8/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE TECHO, CAPOTES Y ELEMENTOS DE FIJACION



FOTO 2: SUSTITUCION DE VIDRIOS.



FOTO 3: SUSTITUCION DE PINTURA EN GENERAL



FOTO 4: SUSTITUCIONES DE CANALES Y BAJAS DE AGUA

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

