

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA EL QUETZALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-05-0069-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: MODULO 1, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA CON ESTRUCTURA METÁLICA.



Foto 2: MODULO 1, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA CON ESTRUCTURA METÁLICA.



Foto 3: MODULO 2, SUSTITUCIÓN DE LÁMINA.



Foto 4: MODULO 2, SUSTITUCIÓN DE LÁMINA.



Foto 5: MODULO 2, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA CON ESTRUCTURA METÁLICA.



Foto 6: MODULO 2, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA CON ESTRUCTURA METÁLICA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mariano Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

