

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON NUEVO SAN JOSE, ALDEA SANTA EULALIA L
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0072-43	FECHA:	19 DE SEPTIEMBRE 2024



Foto 1: REPARACIONES EN SANITARIOS



Foto 2: REPELLO DE MURO



Foto 3: INSTALACION DE PORTON



Foto 4: BASE DE CONCRETO PARA TINACO



Foto 5: INSTALACION DE PLANCHA DE METAL DE TRES ORNILLAS



Foto 6: DESINSTALACION DE TECHO Y PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Awb 55

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

