



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON NUEVO SAN JOSE, ALDEA SANTA EULALIA L
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0072-43	FECHA:	19 DE SEPTIEMBRE 2024



Foto1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: INSTALACION DE PORTON



Foto 3: INSTALACION DE PUERTA



Foto 4:



Foto 5: SUMINISTRO DE TINACO



Foto 6: INSTALACION DE TECHO Y PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

AUBEE

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

