



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CLARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-5194-43	FECHA:	



Foto 1: MODULO 1 Suministro e instalación de ventanas tipo rejilla



Foto 2: MODULO 1 Reparación de muro de block



Foto 3: MODULO 1 Sustitución de Puerta



Foto 4: MODULO 1 Mantenimiento a estufa rural



Foto 5: CANCHA: Suministro e instalación de columna de metal sobre muro



Foto 6: CANCHA: Suministro e instalación de barranda de metal sobre muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CLARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-5194-43	FECHA:	



Foto 7: PUERTA GENERAL: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, Cepillado Aplicación de pintura)



Foto 8: MODULO 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 9: MODULO 2: sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico antideslizante.



Foto 10: MODULO 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo

