

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pacamán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0009-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 1: MODULO 1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: MODULO 1 Levantado de mojinete




Foto 3: MODULO 1 Sustitución de cables



Foto 4: MODULO 1 Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: MODULO 1 Reparación de muro de block



Foto 6: MODULO 1 Sustitución piso de concreto por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la
Escuela Oficial Rural Mixta
Cantón, Pacamán
Chichicastenango, El Quiché.

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pacamán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0009-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 7: Sustrucción de puertas de madera por metal



Foto 8: MODULO 1 Sustrucción de ventanas de metal




Foto 9: MODULO 2 Sustrucción de láminas troqueladas



Foto 10: MODULO 2 Reparación de muro de block




Foto 11: MODULO 2 Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 12: MODULO 2 Sustrucción piso de concreto por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pacamán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0009-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 13: MODULO 2 Sustitución de puerta




Foto 14: Sustitución de ventana de metal



Foto 15: Patio Reparación de torta de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRM

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJO EDUCATIVO
Cantón Pacamán
Chichicastenango, El Quiché.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

