

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN RÍO CAMANIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0015-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: MODULO 2 SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



Foto 2: MODULO 2 SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



Foto 3: MODULO 3 SUSTITUCIÓN DE PISO CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 4: MODULO 2,3 Y 5 SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORADORES




Foto 5: MODULO 3 Y 5 SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES



Foto 6: MODULO 5 SUSTITUCIÓN DE PISO CONCRETO POR PISO CERRAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

