



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 6-80 zona única
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0018-45	FECHA:	09 de septiembre de 2024




Módulo 1: Levantado de Mojinete



Módulo 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzin cal. 26



Módulo 1: Sustitución de cielo falso



Módulo 1: Reparación de cableado eléctrico, sustitución de ventiladores



Módulo 1: Sellado de grietas y fisuras en muros, repello + cernido de paredes.



Módulo 2: Impermeabilización de losa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fabian Estanislao Ejcalón Majzul

Firma y sello del Presidente de la OPF



Lorenza Ruth Pol Calgua de Sepeta

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

