



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chulumal Cuarto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0053-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1 Servicio sanitario: Sustitución de torta de concreto por piso antideslizante



Foto 2 Servicios sanitarios: Suministro e instalación de azulejo.



Foto 3 Servicio sanitario: Sustitución inodoro.



Foto 4 : Sustitución lavamano.



Foto 5 Servicios sanitarios : Sustitución de mingitorio



Fotop 6 Servicios sanitarios : Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chulumal Cuarto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0053-43	FECHA:	21/11/2024







Foto 7 Servicios sanitarios: lijado y pintado de puertas metálicas .




Foto 8 Patio : Reparación de planchas de concreto.




Foto 9 Patio : Reparación de cuneta de concreto



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

