



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sector la Cumbre, Cantón Panimaché Primero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector la Cumbre, Cantón Panimaché Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0067-43	FECHA:	28/08/2024



Foto1: Sustitución de piso de torta de cemento.



Foto 2: Sustitución de piso de torta de cemento.



Foto 3: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales .



Foto 4: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales .




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonia

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

