

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chupol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0174-41	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: Sustitución de inodoro



Foto 2: Suministro e instalación de azulejo



Foto 3: Sustitución de depósito de agua



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores




Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: Reparación de plancha de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPB Chupol, Quiché


Firma y Sello Director Centro Educativo Chupol, Quiché

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chupol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0174-41	FECHA:	29/08/2024




Foto 7: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 8: Mantenimiento de baranda de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

