



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CANTÓN PACHOJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PACHOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0187-41	FECHA:	30 de septiembre de 2024



Foto 1: Modulo 9: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 2: Modulo 5: Instalación de estructura portante de metal




Foto 3: Modulo 5: Instalación de estructura mengitorios



Foto 4: Modulo 5: reconstrucción de sanitario




Foto 5: Modulo 9: Sutilucion de torta de cemento



Foto 6: Modulo 5: Instalacion de tuberia de agua y drenaje en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público