

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cnatón Chuabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0231-43	FECHA:	21 de septiembre de 2024



Foto 1. Módulo 1, Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 2. Módulo 1, Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante



Foto 3. Módulo 1, Sustrucción de azulejo.



Foto 4. Módulo 1, Sustrucción de inodoro



Foto 5. Módulo 1, Sustrucción de mingitorio.




Foto 6. Módulo 1, Sustrucción lavamano

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Pando Sosa

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cnatón Chuabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0231-43	FECHA:	21 de septiembre de 2024



Foto 7: Módulo 1. Sustitución de tubería PVC línea principal de agua potable.



Foto 8: Módulo 1, Sustitución de accesorios



Foto 9: Módulo 2, Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.

Foto 5: Sustitución de torta de cemento en área de los baños

Foto 6: Mejoramiento de paredes de los baños por azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

Manoel Pantoja
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

