Ministerio de Educación Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0231-43	FECHA:	10/11/2024

Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico

Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico antideslizante

Foto 3: Sustiticuón de azulejo.

Foto 4: Sustitución de inodoro

Foto 5: Sustitución de mingitorio,

Foto 6: Sustitución de lavamano.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Panjoj Cuy
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0231-43	FECHA:	10/11/2024

Foto 7: Sustitución de tuberia PVC linea principal de agua potable.

Foto 8: Sustitución de accesorios

Foto 9: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 11:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Pantí S.U.A.
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público