

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PANIMACHÉ PRIMERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0234-43	FECHA:	15/08/2024



Foto 1: colocación de piso en proceso.



Foto 2: Colocación de piso en las aulas .




Foto 3: Colocación de piso en el corredor de las aulas.



Foto 4: piso cermámico terminado en el primer módulo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--