

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camanibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0235-43	FECHA:	02 de diciembre de 2024



Foto 1: **MODULO 1.** Sustitución de inodoros en mal estado



Foto 2: **MODULO 1.** Sustitución Mingitorio en mal estado



Foto 3: **MODULO 1** Sustitución de piso de baños en mal estado



Foto 4: **MODULO 1.** Sustitución de plafonera en mal estado



Foto 5: **MODULO 1** Sustitución de focos ahorradores




Foto 6: **MODULO 1** Sustitución tubería de agua línea agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camanibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0235-43	FECHA:	02 de diciembre de 2024



Foto 7: **MÓDULO 1** Sustrucción de puertas en mal estado



Foto 8: **MÓDULO 2** Sustrucción de puertas en mal estado



Foto 9: **MÓDULO 2** Sustrucción de fijación tornillos punta de broca



Foto 10: **MÓDULO 2** Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal en estado




Foto 11: **MÓDULO 2** Sustrucción de toma corrientes dobles



Foto 12: **MÓDULO 2** Sustrucción de azulejo en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camanibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0235-43	FECHA:	02 de diciembre de 2024



Foto 13: **MÓDULO 2** Mantenimiento de estufa rural en mal estado



Foto 14: **MÓDULO 2** Sustitución de torta de cemento por piso cerámico



Foto 15: **MÓDULO 2** Repello en muro



Foto 16: **MÓDULO 2** Reparacion de banqueta de concreto




Foto 17: **MÓDULO 2** Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 18: **MÓDULO 2** Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camanibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0235-43	FECHA:	02 de diciembre de 2024



Foto 19: **MÓDULO 2** Suministro e instalación de balcón de metal



Foto 20: **MÓDULO 3** - Corredor. Sustitución bajada de agua pluvial por tubo PVC



Foto 21: **MÓDULO 3** Sustitución de canal de metal, por canal PVC



Foto 22: **MÓDULO 3** Sustitución de tubería pvc, línea principal agua negras




Foto 23: **MÓDULO 3** Sustitución de puertas de metal




Foto 24: **MÓDULO 3** Suministro e instalación de balcón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camanibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0235-43	FECHA:	02 de diciembre de 2024



Foto 25: MÓDULO 4 - Techo Escenario. Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---