

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chucojom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0237-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto 1: Modulo 1 sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Modulo 1. Sustitución de vidrios.



Foto 3: Modulo 1 Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 4: modulo 1 Sustitución de capote de lámina para lamina troquelada.



Foto 5: Modulo 1 sustitución de canal.



Foto 6: Modulo 2. Sustitución de Chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chucojón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0237-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto 7: Módulo 2 Sustitución de vidrios



Foto 8: Módulo 3 Sustitución de Chapa .



Foto 9: Módulo 3 sustitución de vidrio



Foto 10: Módulo 3 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 11: módulo 4 Sustitución de chapa



Foto 12: Módulo 4 Suministros e instalación de balcon de hierro en ventana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chucojón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0237-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto 13: Modulo 5. Sustrucion de accesorios de inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 14: modulo 5. Sustrucion de trastos



Foto 15: Modulo 5 sustrucion de llave de mingitorio.



Foto 16: modulo 5. sustrucion de estructura de soporte de madera por metal.




Foto 17: modulo 5. Sustrucion de lámina, por lámina troquelada calibre 26.




Foto 18: modulo 5. Sustrucion de elementos de fijación (tornillos)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chucojom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0237-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto 19: Modulo 5. Sustrucción de piso de torta de concreto por piso antideslizante.




Foto 20: modulo 5. Sustrucción de pilas de cemento de dos lavadero



Foto 21: Modulo 6 Sustrucción de Chapa




Foto 22: Modulo 6 sustitución de vidrio




Foto 23: modulo 6 pintura general en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

