

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chichuá Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0239-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 1: Sustrución de piso ceramico de cocina



Foto 2: Remodelación de pollo de cocina numero 1



Foto 3: Sustrución de chimineas de cocina numero 2



Foto 4: Sustrución de cableado de cocina



Foto 5: Sustrución de piso de torta de concreto por cerámico aula numero 1



Foto 6: Sustrución de piso de torta de concreto por cerámico aula numero 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A handwritten signature in blue ink.

Firma y sello del Presidente del OPF



A handwritten signature in blue ink.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL	Cantrón Chicúa Primero
ESTABLECIMIENTO:	14-06-0239-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 7: Sustrucción de piso de torta de concreto por cerámico aula numero 3



Foto 8: Sustrucción de piso de torta de concreto por cerámico aula numero 4



Foto 9: Sustrucción de piso de torta de concreto por cerámico aula numero 5



Foto 10: Sustrucción de migitorios por losa



Foto 11: Sustrucción de plancha de cocina numero 1



Foto 12: Sustrucción de taza de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canlón Chicú Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0239-43	FECHA:	1/10/2024



Foto13: Sustrución de chimenea 1



Foto 14: Sustrución de plancha de pollo 1



Foto 15: Sustrución de plancha de cocina pollo numero 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

