



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Paxot Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	



Foto 1: Módulo 1 Sustitución de láminas troquelada calibre 26.



Foto 2: Módulo 1 Sustitución de capote para capote lámina troquelada alucinc



Foto 3: Módulo 1 Sustitución de elemento de fijación tornillo



Foto 4: Módulo 1 Sustitución de canal de metal.



Foto 5: Módulo 1 Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 6: Módulo 2 Sustitución de chapas en puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Paxot Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	



Foto 7: Módulo Sustitución de chapas en puertas de metal..



Foto 8: Módulo 4. Sustitución de inodoros



Foto 9: Muro perimetral. Reparacion de baranda perimetral.





Foto 10. Pintura en muros interior y exterior.

Foto 5: Módulo 1 Mantenimiento de estructura de soporte de metal

Foto 6: Módulo 2 Sustitución de chapas en puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la CPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--