

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chugüexá Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0243-43	FECHA:	8/10/2024



Foto1, módulo 1: Sustitución de tornillo, capote y lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2, módulo 1: Mantenimiento a estructura de metal



Foto 3, módulo 1: Sustitución de canal de metal



Foto 4, módulo 1: Sustitución de piso de concreto



Foto 5, módulo 2: sustitución de piso de concreto por piso de cerámico



Foto 6, módulo 2: Cernido en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CANTÓN CHUGÜEXÁ PRIMERO
QUICHÉ



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chugüexá Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0243-43	FECHA:	8/10/2024




Foto 7, módulo 3: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico



Foto 8, módulo 3: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director
---	---