



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chugüexá Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0243-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Módulo 1: Sustrucción de tornillo, capote y láminas troquelada aluzinc calibre 26



Foto2: Módulo 1: Mantenimiento a estructura de metal



Foto 3: Módulo 2: Sustrucción de piso de concreto por piso de cerámico



Foto 4: Módulo 2: cernido en muros




Foto 5: Modulo 3: Sustrucción de piso de concreto por piso de cerámico



Foto 6: Modulo: 3 Sustrucción de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público