

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS CHICHICASTEANNGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON QUIEJEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0245-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: sustitucion de pintura de interiores y exteriores modulo 1



Foto 2: pintura de interiores modulo 1



Foto 3: sustitucion de focos ahorradores modulo 1



Foto 4: pintura de interiores modulo 2



sustitucion de deposito de agua modulos 2



sustitucion de piso de torta de concreto por piso ceramico modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

