

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON QUIJEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0245-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: sustitucion de pintura de interiores y exteriores modulo 1



Foto 2: Pintura de interiores modulo 1



Foto 3: sustitucion de focos ahorradores modulo 1



Foto 4: pintura de interiores y exteriores modulo 2





Foto 5: sustitucion de deposito de agua modulo 2



Foto 6: sustitucion de torta de piso de concreto por piso ceramico modulo 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OFE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---