

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESVUELA OFICIAL RURAL MIXTA "POPOL VUH"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUGÜEXÁ SEGUNDO A
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0247-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 1: Módulo I. Sustitución de láminas por láminas traquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Módulo II. Sustitución de láminas por láminas traquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Módulo II. Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Módulo III. Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 5: Módulo IV. Sustitución de puerta



Foto 6: Módulo V. Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y serializar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


