

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chilima
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0256-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: REPARACIÓN MURO DE CONTENCIÓN



Foto 2: REPARACIÓN MURO DE CONTENCIÓN



Foto 3: REPARACIÓN MURO DE CONTENCIÓN



Foto 4: REPARACIÓN MURO DE CONTENCIÓN



Foto 5: REPARACIÓN MURO DE CONTENCIÓN



Foto 6: REPARACIÓN MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Rafaela Pariso Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

