



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pocohil Segundo 2da. Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0260-43	FECHA:	21/11/2024



Modulo 1: Sustitución de piso ceramico



Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Modulo 2: Sustitucion de inodoro



Patio: Reparación de planchas de concreto



Patio: Sustitucion de tuberia PVC línea principal de aguas negras



Modulo 4: Reparación de tubo HG y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

