



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pocohil Segundo 2do. Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0260-43	FECHA:	21/11/2024



Modulo 1: Sustitución de piso cerámico.



Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores.



Modulo 2: Sustitución de inodoros.



Patio: Reparación de planchas de concreto.



Patlo: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Modulo 4: Reparación de tubo HG y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

