



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta JM "Flavio Rodas Noriega"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 3-16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0261-43	FECHA:	19 de julio de 2024



Foto 1: Módulo 1: Desinstalación de las láminas existentes. Instalación de lámina troquelada.



Foto 2: Módulos 2: Desinstalación de estructura de metal de ventana



Foto 3: Módulo 2: Sustitución de puertas



Foto 4: Módulo 3: Repello de pared. Sustitución de inodoros



Foto 5: Módulo 3: Desinstalación de puerta en servicios sanitarios y sustitución de lámina existente



Foto 6: Módulo 4: Sustitución de tubería PVC para aguas negras y Sustitución de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOP-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta JM "Flavio Rodas Noriega"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 3-16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0261-43	FECHA:	19 de julio de 2024



Foto 1: Áreas Exteriores. Sustitución de tapadera de concreto de cisterna subterráneo.

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

