

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Chunimá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chunimá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0264-43	FECHA:	26/07/2024




Foto1: Módulo 1 cambio de techo por lámina troquelado



Foto 2: Modulo 1 Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Módulo 1 Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 1: Módulo 2 y 3 sustitución de piso de concreto por piso ceramico



Pintada de 4 aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---