



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XEABAJ PRIMERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0267-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CAL 26



Foto 2: MODULO 1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 3: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, POR PISO CERAMICO



Foto 4: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



Foto 5: MODULO 1: SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITO DE AGUA 1100 LTS



Foto 6: MODULO 1: SUSTITUCION DE AZULEJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

