

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chujulmul Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0271-43	FECHA:	28/08/2024



Foto1: Sustitución de Piso cerámico



Foto 2: Sustitución de Estufa Rural




Foto 3: Mantenimiento a estufa Rural



Foto 4: Sustitución de Estufa Rural




Foto 5: Sustitución de Canales de metal



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de COPPE <i>[Signature]</i> CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN CHUJULMUL PRIMERO CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Signature]</i> DIRECCIÓN CANTÓN CHUJULMUL CHICHICASTENANGO, QUICHÉ
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chujulmul Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0271-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 7: Sustitución de Portón de Metal



Foto 8: Reparación de muro perimetral



Foto 9: Sustitución de Puerta de Metal




Foto:




Foto:




Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Escuela	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

