



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Saquillá Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0273-43	FECHA:	



Foto 1: Módulo 1: Sustitución de piso concreto por piso cerámico



Foto 2: Modulo 1: suministro e instalación de balcon en ventana



Foto 3: Módulo 2: sustitución de lámina troqueada alucínc calibre 26, sustitución de elementos de fijación (tornillos), sustitución de capotés



Foto 4: Modulo 3 Sustitución de Barrandas




Foto 5: Módulo 4: Sustitución de canales de metal por pvc



Foto 6: Módulo 5: Mantenimiento de base de metal de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director