



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PACHOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0277-43	FECHA:	20 de junio de 2024



Foto 1: Modulo 5: Sustitución de puertas de metal en baños



Foto 2: Modulo 5: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 3: Modulo 5: Sustitución de inodoro e instalación de inodoro



Foto 4: Modulo 5: Sustitución de pila de concreto de 2 lavaderos.




Foto 5: Modulo 5: reparacion de muro de contención



Foto 6: Modulo 5: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras e Instalación de tubería PVC para aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público