



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PACHOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06- 0277-43	FECHA:	4 de octubre de 2024



Foto1: Modulo 5: Reparación de muro de contención



Foto 2: Modulo 5: Reparación de pared perimetral de sanitarios



Foto 3: Modulo 5: Reparación de pared de sanitarios



Foto 4: Modulo 5: Sustitución de pila de concreto




Foto 5: Modulo 5: Reparación de pared de sanitarios e instalación de sanitarios



Foto 6: Modulo 5: Reparación de pared de sanitarios y susitución de mingitorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---