

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEPELÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0279-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE LAMINAS POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CAL. 26



Foto 2: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LAMINA PARA LAMINA TROQUELADA



Foto 3: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




Foto 4: MODULO 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCON DE METAL



Foto 5: MODULO 1 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL



Foto 6: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEPELÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0279-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 7: MODULO 2 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL



Foto 8: MODULO 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCON DE METAL



Foto 9: MODULO 2 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL



Foto 10: MODULO 2 SUSTITUCION DE INODORO



Foto 11: MODULO 3 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL



FOTO 12: PATIO REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO DE PATIO (GRADAS Y PATIO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEPELÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0279-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 13: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 14:



Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:






Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---