



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cantón Chutzorop Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0280-43	FECHA:	29 de mayo 2024



Foto 1. Pilas: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 2. Modulo 1 : sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustrucción de capote de lámina por lámina troquelada, sustrucción de elementos de fijación (tornillos)



Foto 3. Modulo 1 : sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustrucción de capote de lámina por lámina troquelada, sustrucción de elementos de fijación (tornillos), sustrucción de soporte de



Foto 4. Modulo 1: Sustrucción de piso de piso de torta de concreto



Foto 5. Modulo 1: Sustrucción de piso de piso de torta de concreto



Foto 6. Modulo 3: Sustrucción de piso de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cantón Chutzorop Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0280-43	FECHA:	29 de mayo 2024



Foto 7. Modulo 3: Sustrución de piso de piso de torta de concreto




Foto 8. Modulo 4 : sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustrución de capote de lámina por lámina troquelada, sustrución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 9. Modulo 3 : sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustrución de capote de lámina por lámina troquelada, sustrución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 10. Modulo 5: Sustrución de piso de piso de torta de concreto



Foto 11. Modulo 5: Sustrución de piso de piso de torta de concreto



Foto 12. Modulo 4 (baños): sustrución de azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cantón Chutzorop Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0280-43	FECHA:	29 de mayo 2024



Foto 13. Pintura: Muros exteriores e interiores



Foto 14. Muro Perimetral: Reparación Muro Perimetral




Foto 15. Muro Perimetral: Reparación Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

