



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUTZOROP PRIMERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0280-43	FECHA:	19 DE JULIO 2024



Foto1: Pilas. Sustitución de de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 2: Modulos 1: sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote de lámina por lámina troquelada, sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 3: Modulo 1 sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote de lámina por lámina troquelada, sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 4: Modulo 1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: Modulo 1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Modulo 3: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

