

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xeabaj Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0285-43	FECHA:	21 de noviembre del año 2024



Foto 1: MODULO 1: sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26




Foto 2: MODULO 1: Mantenimiento a estructura de puertas



Foto 3: MODULO 1: Mantenimiento a estructura de metal en ventanas y sustitución de vidrios



Foto 4: MODULO 1: sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: MODULO 1: Suministro e instalación de balcón de hierro en ventanas



Foto 6: MODULO 2: mantenimiento a estructura de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xeabaj Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0285-43	FECHA:	21 de noviembre del año 2024



Foto 7: MODULO 2: suministro e instalación de valcon de hierro en ventanas



Foto 8: MODULO 2: Mantenimiento de barrandas de metal



Foto 9: MODULO 3: Mantenimiento a estructura de puertas



Foto 10: MODULO 3: suministro a instalación de balcon de hierro en ventanas



Foto 11: MODULO 3: mantenimiento de barrandas de metal



Foto 12: MODULO 4 : suministro e instalación de balcon de hierro en ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xeabaj Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0285-43	FECHA:	21 de noviembre del año 2024



Foto13: MODULO 4: mantenimiento a estructura de puertas





Foto 14: MODULO 5: Mantenimiento estructura de puertas (perchinas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---