

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Chugüexá Segundo B	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chugüexá Segundo B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0287-43	FECHA:	17/07/2024



Foto1: Sustitución de laminas



Foto 1: Sustitución de vidrios



Foto 1: sustitución de lavadero



Foto 1: sustitución de plancha




Foto 1: pintura de balcones y focos led



Foto 2: sustitución de sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.D.E.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Chugüexá Segundo B	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chugüexá Segundo B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0287-43	FECHA:	17/07/2024



Foto2: Sustitución de laminas



Foto 2: Sustitución de deposito de agua



Foto 2: sustitución de tubería



Foto 2: sustitución de llave



Foto 3: sustitución de vidrios y balcones




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello de Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

