



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                            |                               |                              |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                     | MUNICIPIO                     | Santo Tomás Chichicastenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Cantón Lacamá Tercero | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | Cantón Lacamá Tercero        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0288-43              | FECHA:                        | 10/07/2024                   |



Foto1: Sustrucción de Inodoro



Foto 2: Sustrucción de concreto por piso ceramico



Foto 3: Sustrucción de concreto por piso ceramico



Foto 4: Sustrucción de concreto por piso ceramico



Foto 5: Sustrucción de concreto por piso ceramico



Foto 6: Sustrucción de concreto por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |                            |                                |                              |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                     | MUNICIPIO:                     | Santo Tomás Chichicastenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Cantón Lacamá Tercero | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Lacamá Tercero        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0288-43              | FECHA:                         | 10/07/2024                   |



Foto 7: Sustitución de concreto por piso ceramico



Foto 8: Sustitución de concreto por piso ceramico



Foto 9: Sustitución de concreto por piso ceramico



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

