

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficialm Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Mactzul Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0290-43	FECHA:	25 de Noviembre de 2024



Foto7: Modulo 1, Finalizado a un 100 % el Pintado de Muros Exteriores e Interiores



Foto 2: Modulo 1 Ya Finalizados los Trabajos de Remosamiento a un 100% en el Establecimiento Educativo.



Foto 10: Modulo 2 Ya Finalizados los Trabajos a un 100% de la Sustitución de la Estructura de soporte de Madera por Soporte de Metal y pintura de muro exterior.



Foto 10: Modulo 2 Ya Finalizados los Trabajos a un 100% de la Sustitución de la Estructura de soporte de Madera por Soporte de Metal.



Foto 5: Modulo 3 Trabajos Finalizados de la Sustitución de 123 M2 de Lámina por Lámina Troquelada de Aluzinc parte de frontal.



Foto 6: Modulo 3 trabajos Finalizados de la Sustitución de 123 M2 de Lámina por Lámina Troquelada de Aluzinc parte tracera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficialm Rural Mixta	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Mactzul Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0290-43	FECHA:	25 de Noviembre de 2024



Foto 7: Modulo 4 Finalizado a un 100 % el Pintado de Muros Exteriores.



Foto 8: Modulo 4 Finalizado a un 100 % el Pintado de Muros Interiores.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

