



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Mactzul Cuarto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0293-43	FECHA:	25 de noviembre de 2024



Foto1: Sustitución de Piso de Torta de Concreto



Foto 2: Sustitución de Piso de Torta de Concreto.



Foto 3: Reparación de Muro Perimetral de Block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 4: Reparación de Muro Perimetral de Block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 5: Pintura en Muros Exteriores e interiores



Foto 6: Pintura en Muros Exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

