

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Mactzul Sexto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0295-43	FECHA:	25 de noviembre de 2024



Foto 1: Modulo 1 Lamina troquelada colocada



Foto 2: Modulo 1 Lamina troquelada colocada



Foto 3: Módulo 2 Sustitucion de laminas por laminas troqueladas



Foto 4: Modulo 2




Foto 5: Modulo 3 Sustitucion de soporte de madera por soporte de metal




Foto 6: Módulo 3 Sustitucion de vidrios nevadas por vidrios transparentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

