

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Paxot Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0296-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Sustitucion de puertas sanitaria



Foto 2: Sustitucion de puertas sanitaria



Foto 3: Sustitucion de inodoros



Foto 4: Sustitucion de inodoros



Foto 5: Mantenimiento de puerta de cocina



Foto 6: Mantenimiento de puerta de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Paxot Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0296-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Suministro e instalación de balcon de hierro en ventana de cocinsa



Foto 2: Suministro e instalación de balcon de hierro en ventana de cocinsa



Foto 3: Sustitución de vidrios en cocina



Foto 4: Sustitución de vidrios en ventearna



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto por piso ceramico




Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Paxot Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0296-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Mantenimiento de balcones de metal en aula



Foto 2: Mantenimiento de balcones de metal en aula



Foto 3: Sustitución e instalación de balcones en ventana de aula



Foto 4: Sustitución e instalación de balcones en ventana de aula




Foto 5: Sustitución de vidrios en alulas



Foto 6: Sustitucion de vidrios en alulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Paxot Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0296-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Reparacion de palncha de concreto de cancha



Foto 2: Reparacion de palncha de concreto de cancha

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

