

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Paxot Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0296-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Sustitucion de puertas sanitaria



Foto 2: Sustitucion de puertas sanitaria



Foto 3: Sustitucion de inodoros



Foto 4: Sustitucion de inodoros





Foto 5: Mantenimiento de puerta de cocina



Foto 6: Mantenimiento de puerta de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la PRF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Paxot Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0296-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Sustitucion e instalacion de balcon de hierro en ventan de cocina



Foto 2: Sustitucion e instalacion de balcon de hierro en ventan de cocina



Foto 3: Sustitucion de vidrios en cocina



Foto 4: Sustitucion de vidrios en cocina





Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Paxot Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0296-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Mantenimiento de balcones de metal en aula



Foto 2: Mantenimiento de balcones de metal en aula



Foto 3: Sustitución e instalación de balcones en ventana de aula



Foto 4: Sustitución e instalación de balcones en ventana de aula




Foto 5: Sustitución de vidrios en alula



Foto 6: Sustitución de vidrios en aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Paxot Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0296-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Reparacion de palncha de concreto de cancha



Foto 2: Reparacion de palncha de concreto de cancha


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---