



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PAXOT TERCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0297-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Modulo 1, sustitución de inodoros y lavamanos en sanitarios de niñas.



Foto 2: Modulo 1: sustitución de azulejo en sanitarios de niños y niñas, sustitución de tubería lineal principal a depósito de agua.



Foto 3: Modulo 1: Sustitución de mingitorio, lavamanos e inodoros.



Foto 4: Modulo 1, 2 y 3: sustitución de lámparas, sustitución de acometida eléctrica en aulas



Foto 5: Modulo 4: sustitución de plancha de metal,



Foto 6: Modulo 4: instalación de azulejo en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PAXOT TERCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0297-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: Sustitución de lamina



Foto 8: Modulo 5: sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

