



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chucám
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-1228-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Módulo 1: sustitución de vidrios



Foto 2: Módulo 2, sustitución de vidrios y balcones de metal.



Foto 3: Módulo 3, sustitución de vidrios, balcones de metal y sustitución de piso de concreto por piso cerámico.



Foto 4: Módulo 4, sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto 5: Módulo 5, Sustitución de inodoros.



Foto 6: Módulo 6, suministro e instalación de balcones de metal, sustitución de piso de concreto por piso cerámico, sustitución de pila de concreto de un ala por pila de dos alas y sustitución de plancha de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

