



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PANIMACHÉ SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-1303-42	FECHA:	17/06/2024



Foto1: Mantenimientos de puertas de baños



Foto 2: Colocacion de pisos



Foto 3: Pintura para pared exterior



Foto 4: Pintura para pared interior



Foto 5: Sustitucion de láminas



Foto 6: Sustitución DE Inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.