

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEMEJÁ TERCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-3398-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1 Módulo 1 Sustrucción de piso de concreto por piso cerámica.



Foto 2 Módulo 1. Sustrucción de Vidrios.



Foto 3 Módulo 1 Sustrucción de estufa rural.



Foto 4 Módulo 1 Sustrucción de soporte de madera por metal.



Foto 4 Módulo 1 Sustrucción de láminas por láminas troquelada.



Foto 5 Módulo 1 suministro instalación de agua pluvial tubo PVC 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPE



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma del Director Centro Educativo Público



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEMEJÁ TERCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-3398-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 6 Módulo 2 sustitucion de deposito de agua 1700 lt.



foto 7 Módulo 2 Sustitucion de base de concreto



foto 8 Módulo 2 suministro instalacion de puerta



foto 9 Módulo 2 suministro instalacion de puerta de baños



foto 10 Módulo 2 sustitucion de lamina por lamina troquelada.



foto 11 Módulo 2 sustitucion de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
CANTÓN SEMEJÁ TERCERO
CHICHICASTENANGO, QUICHÉ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ESUELA OFICIAL RURAL DE LA
CANTÓN SEMEJÁ TERCERO
CHICHICASTENANGO, QUICHÉ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEMEJÁ TERCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-3398-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 12 Modulo 2 sustitucion de accesorios de inodoro



Foto 13 Modulo 2 Reparacion de muro de block.



foto 14 Modulo 3 sustitucion de soporte madera por metal



foto 15 Modulo 3 sustitucion de lamina por lamina troquelada



foto 16 Modulo 4 sustitucion de lamina por lamina troquelada



foto 17 Modulo 4 sustitucion de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEMEJÁ TERCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-3398-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 18 Modulo 5 sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 19 Modulo 5 sustitucion de madera por metal



foto 20 pinturas en muros exteriores e interiores

foto 16 Modulo 4 sustitucion de lamina por lamina troquelada

foto 17 Modulo 4 sustitucion de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

